

**JARŚ**  
JARŚ Sp. z o.o.  
05-119 Legionowo, ul. Koscielna 2a  
**FILIA POLUDNIE:**  
41-404 Mysłowice, ul. Fabryczna 7

**LABORATORIA BADAWCZE**  
**mikrobiologia - fizykochemia - sensoryka**  
www.jarś.pl



**Sprawozdanie z badań Nr: 4697/06/2017/M/1**

<b>Zleceniodawca:</b>	Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o. 05-091 Ząbki ul. Słowackiego 21
<b>Zlecenie Nr:</b>	4697/06/2017

(A) - metodyka akredytowana; referencyjna - o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie)

(Ae)-metodyka akredytowana z zakresu elastycznego; referencyjna o ile prawo tak stanowi (wynik można wykorzystać do oceny zgodności w obszarze regulowanym prawnie).

\*Podana wartość stanowi różnicę pomiędzy wartością tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartością w wodzie doprowadzanej do pływalni.

\*(A) - metodyka akredytowana Podwykonawcy

\* - metodyka nieakredytowana Podwykonawcy

N - wynik niezgodny z wymaganiami

(W) - norma wycofana przez PKN - metoda zatwierdzona w Laboratorium JARŚ sp. z o.o.

<b>Punkt poboru:</b>	<b>Brodzik</b>
Przedmiot badania:	Woda z pływalni
Adres pobrania:	05-091 Ząbki, Słowackiego 21
Miejsce pobrania:	Na terenie MCS
Urządzenie aerozolujące:	brak
Temp. pobranej próbki:	32,9 °C
Data i godzina:	28-07-2017 10:40

Pobranej próbek wg: (A) PN-EN ISO 19458:2007

Transport próbek: JARŚ Sp. z o.o.

Próbkiobiorca: Libeński Paweł

Numer próbki: 16227/07/17

Ocena próbki: bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia badań: 28-07-2017		Data zakończenia badań: 30-07-2017				
Lab.	Badany parametr	j.m.	Metodyka badania wg	Wymagania	Wynik / Niepewność**	N
LT	Liczba Escherichia coli	jk/100ml	(A) PN-EN ISO 9308-1:2014-12	MZ-8	0	
LT	Liczba Pseudomonas aeruginosa	jk/100ml	(A) PN-EN ISO 16266:2009	MZ-8	0	

MZ-8 - wymagania wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 2016)

**OCENA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI:**

Próbka (próbki) w badanym zakresie odpowiada (odpowiadają) wymaganiom określonym powyżej.